

お客様各位

2009年9月9日
神鋼 JFE 機器株式会社

宮入商事(株)製液面計からのガス漏れに伴う緊急対策について

当社製フォークリフト用LPガス容器に使用されている宮入商事製液面計の一部からガス漏洩が発生致しました。該当容器の液面計の点検および交換等の処置を実施致します。

現在の状況等につきまして、下記の通りご報告致します。

記

1. 経緯

本年7月30日、および8月6日、15Kgフォークリフト用LPガス容器に使用されている宮入商事製液面計から各1本(計2本)のガス漏れ発生の連絡があり、現地にてその事実を確認しました。

容器を当社に持ち帰り調査した結果、液面計本体中央部(アルミ素材)の割れがあることを確認致しました。ただちに、購入先である宮入商事(株)に調査依頼をいたしましたが、未だその原因と対策の報告を受けておりません。

しかし、今後、宮入商事(株)製当該液面計を使用した当社フォークリフト用LPガス容器から同様のガス漏れが発生する可能性があるかと判断し、以下の緊急対策をとることとしました。

2. 緊急対策と該当するフォークリフト用LPガス容器の本数

本年7月30日、8月6日に発生したガス漏れに使用されていた宮入商事(株)液面計の同一ロット(ロット番号 0709=2007年9月当社へ納入)を使用しているフォークリフト用LPガス容器の液面計を全数点検する。(対象数 714本)

(問い合わせ先)

神鋼 JFE 機器(株) 品質保証部(担当:浅田)

電話:0858-26-8118