

LPG フォークリフト用容器（不具合）のお詫びと回収のお願い

神鋼機器工業株式会社

宮入商事株式会社

拝啓 皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

この度は、皆様にお使いいただいている神鋼機器工業株式会社製品「LPG フロートゲージ付きフォークリフト用容器」の不具合に関して再度ご通知を差し上げます。

2009年の調査で、過去に販売したLPG フォークリフト用容器に取り付けられているフロートゲージにガス漏れにつながる不具合が判明し、それ以降対象となる製品につきまして回収及び部品交換または補修を行って参りました。皆様には、大変ご迷惑とご不安をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

2015年4月末時点で約93%の改修が終わりましたが、未だ全数完了には至っておりません。つきましては、2社共同で再度回収のお願いを致したく存じます。

現在、対象LPG フォークリフト用容器をお使いのユーザー様におかれましては、未改修容器の容器番号のリストを神鋼機器工業のホームページ上に掲載しておりますので、そちらをご確認下さい。

神鋼機器工業 HP <http://www.shinko-kiki.co.jp/>

お問い合わせ先 神鋼機器工業株式会社 品質保証部

Tel : 0858-26-8118

皆様には、多大なご迷惑とご不便をおかけしますが、どうか事情をご理解いただき、使用中の事故を避けるためにも、ご協力いただけますようお願い申し上げます。

敬具