

## LPガス容器刻印についてのお知らせ

平素は、弊社製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、当社が製造したLPガス容器において、高圧ガス保安法に基づく容器検査に合格した容器に行う刻印に一部誤りがあるものを確認いたしました。

調査の結果、確認した対象容器は下記の通りであり、速やかに現物の確認を行い、必要に応じて回収いたします。対象容器のお取引先様にはご不便をおかけいたしますが、容器回収へのご協力をお願いいたします。

今後は、より一層、品質管理体制を徹底し、再発防止に努めてまいります。お取引先様にはご心配とご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。

### 記

#### 1. 概要

刻印の誤り	対象容器	検査合格日	内容	確認数
①質量	117.5L (50kg)	2017.1.11	LPガス容器の質量の刻印表示が現物質量よりも約0.5kg大きい可能性がある。※1	29本
②検査合格の月	117.5L (50kg)	2012.5.8	LPガス容器の検査合格年月の月を示す刻印が漏れている。	1本

➤ 耐圧・気密検査には合格しており、容器の基本的性能に影響を与えるものではありません。

※1 容器質量の刻印が実際の質量より0.5kg大きい場合、LPガス50kgを充填しようとする、50.5kg充填されることとなります。この場合の液占有率は、40℃において101.8L/117.5L=86.6%となりますが、液封が生じる可能性はありません。

対象容器につきまして、お気づきの点がございましたら、下記までお問い合わせください。

#### 【お問い合わせ先】

神鋼機器工業株式会社 代表メールアドレス shinkokiki@kobelco.com